


# *UrbanBiker*

## DISPLAY UB-1





Para encender presione “M” durante un segundo.

Para apagar presiona “M” durante 2 segundos. Con el display apagado no hay consumo de energía.

La pantalla se apagará automáticamente a los 5 minutos a 0 Km/h.

Para encender la luz de la pantalla presionar el botón “+” un segundo.

Para apagar la luz de la pantalla presione de nuevo el botón “+” durante 2 segundos.



Indicador en tiempo real de la potencia utilizada por el motor.



6KM, modo andando. Se accede pulsando la tecla “-” de manera continua, si no se desactiva. Se recomienda su uso para un breve periodo de tiempo.




Indicador en tiempo real de la velocidad de conducción.



Pulsando el botón “+” o “-” botón se selecciona el asistente adecuado. Hay 5 niveles de asistencia.





El indicador de errores se muestra mediante una llave inglesa y un número. El número indica el tipo de error.

0. Normal
1. Bajo voltaje en batería
4. Testeo inicial interno
5. Temperatura alta de motor
6. Temperatura alta en controlador
7. Motor desconectado
15. Voltaje en batería muy alto
99. Desconexión entre pantalla y controlador




Km último viaje. Para poner a cero km, presionar los botones "M" y "-" 2 segundos.



Pulsando durante 2 segundos Más (+) y el botón "M" se cambia de Km a Mp/h.



Presione el botón "M" para navegar por el menú y obtener la información. Km totales. Km último viaje. Tiempo último viaje y velocidad máxima. Para poner a cero presionar los botones "M" y "-" 2 segundos.



To start press “M” one second.

Press and hold the “M” button for 2 seconds to switch off. When the display is off, it does not consume any power.

The display switches off automatically after 5 minutes at 0 km/h.

Press the button “+” (1 sec) to turn on the backlight, press once more and the backlight turns off.



Display of engine power in real time.



Real-time speed indicator.




6KM, the “Walking mode” gets activated by pressing and holding the button “-”, if not it will deactivate. It is only recommended for short time.



Press the “+” or “-” button to select the assistant power level. There are a total of 5 support levels.






## Display errors

An error code is indicated by a spanner and a number. The number indicates the respective error message.

0. Normal
1. Low battery voltage
- 4- Initial internal testing
- 5- High engine temperature
- 6- High controller temperature
- 7- Engine disconnected
- 15- Battery voltage too high
- 99- Disconnection between display and controller




Trip distance. To reset Press the buttons "M" and "-" for 2 seconds



Press and hold the "+" and "M" buttons for 2 seconds to change the speed from km/h to mph.



Press the "M" button to navigate through the menu and obtain the information. ODO record. Trip distance. Trip time. To reset km, time and max. speed. Press the buttons "M" and "-" for 2 seconds



Pour allumer, appuyez sur le bouton "M" une seconde.

Pour éteindre appuyé sur "M" pendant 2 secondes. Si le display est éteind il ne consome pas d'énergie.

L'écran s'éteind automatiquement au bout de 5 minutes

Presser le bouton "+" (1 sec) pour activer le rétro-éclairage, presser une fois de plus et le rétro-éclairage se désactive.



Affichage en temps réel de la puissance utilisée par le moteur.



6KM, mode de marche. On y accède en appuyant sur la touche "-" de manière continue, sinon elle se désactive. Recommandé pour une utilisation de courte durée.




Affichage en temps réel de la vitesse de circulation.



En appuyant sur le bouton "+" ou "-" vous pouvez choisir le niveau d'assistance. Il y a 5 niveaux d'assistance.






## Codes d'erreur

Le message d'erreur est représenté par une clé à molette et un chiffre. Le numéro indique le type d'erreur.

- 0- Normal
- 1- Faible tension de la batterie
- 4- Test interne du système
- 5- Température élevée du moteur
- 6- Température élevée du contrôleur
- 7- Moteur sans connexion
- 15- Tension de la batterie trop élevée
- 99- Déconnexion entre l'écran et le contrôleur




Distance parcourue. Appuyez sur le bouton "M" et "-" 2 secondes



En appuyant pendant 2 secondes sur le signe plus (+) et le bouton "M", on passe de km/h à mph et inversement.



Appuyez sur le bouton "M" pour naviguer dans le menu et obtenir les informations. Distance totale. Distance parcourue. Temps de cycle. Vitesse max. Appuyez sur le bouton "M" et "-" 2 secondes.



**Zum Einschalten drücken Sie die Taste "M"  
für eine Sekunden.**

Halten Sie die Taste "M" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Bildschirm schaltet sich nach 5 Minuten bei 0 km/h automatisch ab.

Um das Bildschirmlicht einzuschalten, drücken Sie die Taste "+" für 1 Sekunden. Um das Bildschirmlicht auszuschalten, drücken Sie die Taste "+" nochmals für zwei Sekunden.



Anzeige der Motorleistung in Echtzeit



Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit.




6KM, Laufmodus. Wird durch anhaltendes Drücken der Taste "-" aufgerufen. Es wird empfohlen, ihn für einen kurzen Zeitraum zu verwenden.




Durch Drücken der Taste "+" oder "-" wird das entsprechende System ausgewählt. Sie können zwischen 5 Antriebsprogrammen wählen.





Ein Fehlercode wird durch einen Schraubenschlüssel und eine Zahl angezeigt. Die Zahl gibt die jeweilige Fehlermeldung an.

0. Normal
1. Niedrige Akkuspannung
4. Interne Erstprüfung
5. Hohe Motortemperatur
6. Hohe Temperatur des Controllers
7. Motor abgeklemmt
15. Akkuspannung zu hoch
99. Unterbrechung der Verbindung zwischen Display und Controller




Fahrtstrecke. Um auf 0 zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten "M" und "-" für 2 Sekunden.



Halten Sie die Tasten "+" und "M" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Geschwindigkeit von km/h in mph zu ändern.



Drücken Sie die Taste "M" um durch das Menü zu navigieren und folgende Informationen zu erhalten: Gesamtkilometer. Fahrtstrecke. Letzte Fahrtzeit. Höchstgeschwindigkeit. Um auf 0 zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten "M" und "-" für 2 Sekunden.



**Om te starten, houd "M" 1 seconde ingedrukt.**

Houd de "M"-toets 2 seconden lang ingedrukt om uit te schakelen. Als het display uitgeschakeld is, verbruikt het geen stroom.

Het display schakelt automatisch na 5 minuten uit bij 0 km/u.

Druk op de toets "+" (1 sec) om de achtergrondverlichting in te schakelen, druk nogmaals en de achtergrondverlichting gaat uit.




Realtime weergave van het vermogen  
van de motor.



6KM, Loopmodus. Het is toegankelijk door de "-" toets continu in te drukken, als het niet gedeactiveerd is. Het wordt aanbevolen voor gebruik gedurende een korte periode.




Real-time weergave van snelheid.



Houd 2 seconden de "+" en "M"-toets ingedrukt om de snelheid van km/h naar mph te veranderen.






## Display foutcodes

Een foutcode wordt aangegeven door een moersleutel en een cijfer.  
Het cijfer geeft aan om welke foutmelding het gaat.

- 0- Normaal
- 1- Lage accuspanning
- 4- Initiële interne controle
- 5- Hoge motortemperatuur
- 6- Hoge temperatuur controller
- 7- Motor losgekoppeld
- 15- Accuspanning te hoog
- 99- Verbinding tussen display en controller onderbroken



Afgelegde afstand in km. Om terug te stellen op nul, drukt u de "M" en "-" toetsen tegelijkertijd gedurende 2 seconden in.



Houd 2 seconden de "+" en "M"-toets ingedrukt om de snelheid van km/h naar mph te veranderen.



Druk op de toets "M" om door het menu te navigeren voor onderstaande informatie: Totaal km, afgelegde afstand km, reisduur en maximum snelheid. Om terug te stellen op nul, drukt u de "M" en "-" toetsen tegelijkertijd gedurende 2 seconden in.

